



Wymiana rozrządu

od **2499** zł\*

# Serwis i akcesoria

Oferta specjalna  
czerwiec – wrzesień 2021

## Ignaszak

### Godziny otwarcia:

Pon. – Pt.	08.00 – 18.00
Sob.	08.00 – 14.00

\* szczegóły na str. 2

Zaniebywanie wymiany rozrządu może drogo kosztować.

#### Dlaczego pasek rozrządu zawodzi?

- miał kontakt z olejem wyciekającym z silnika albo kiedy z powodu usterki (np. awarii pompy wody) poddany był obciążeniu znacznie przekraczającym wartości przyjęte przez konstruktora,
- „ze starości” lub na skutek zmęczenia materiału,
- w wyniku zużycia rolek i łożysk, które nie obracają się dostatecznie lekko.

#### Dlaczego to takie ważne?

Uszkodzenie paska rozrządu zawsze kończy się poważnymi konsekwencjami. Gdy nastąpi jego zerwanie w wielu przypadkach uszkodzeniu ulega silnik – zwykle dochodzi do wygięcia zaworów. Może to skutkować koniecznością generalnego remontu lub wymianą głowicy. Na dodatek może okazać się, że silnik po naprawie głowicy nie pracuje tak dobrze, jak przed awarią, a wtedy konieczna jest wymiana całego silnika!

**Wymianę tego podzespołu powierzaj tylko fachowcom!**

# Wymiana rozrządu



#### Paski rozrządu z pompami wody

– 3 pakiety.

W cenie pakietu:

- zestaw naprawczy rozrządu,
- pompa wody,
- części uzupełniające (m.in. śruby),
- montaż.

Cena pakietu <sup>1</sup>	Cena pakietu <sup>2</sup>	Cena pakietu <sup>3</sup>
<b>od 2499 zł</b>	<b>od 2699 zł</b>	<b>od 2499 zł</b>
04L198119A + 04L121011N	03L198119F + 03L121011P	04L198119F + 04L121011N

## Czyszczenie klimatyzacji z wymianą filtra przeciwpylekowego

Korzyści z regularnie serwisowanej klimatyzacji:

- komfortowe warunki podróżowania w upalne dni,
- czyste powietrze pozbawione zapachu stęchlizny i zgnilizny,
- eliminacja grzybów, pleśni i różnych drobnoustrojów,
- zmniejszenie ryzyka poważniejszych usterek układu.



Nasza cena

**od 359 zł**



Zapytaj swojego doradcę o oryginalne filtry antyalergiczne Volkswagen wyróżnione przez czasopismo AutoEXPERT

<sup>1</sup> Cena dotyczy określonej grupy silników z wybranych modeli: Touran 2011-2015, Tiguan 2012-2018, Passat 2012-2015, Golf Variant 2015-2017.

<sup>2</sup> Cena dotyczy określonej grupy silników z wybranych modeli: Polo 2013-2014, Jetta 2015-2018, Beetle 2012-2016.

<sup>3</sup> Cena dotyczy określonej grupy silników z wybranych modeli: Arteon 2017-., Tiguan 2012-2018, Golf 2013-2017.

# Wymiana oleju silnikowego wraz z wymianą filtra oleju

Oryginalny  
olej silnikowy 

Oryginalny olej silnikowy Volkswagen  
– stworzony specjalnie dla Twojego silnika

- Większa efektywność dzięki mniejszemu tarcia  
– dodatkowo przedłuża okres eksploatacji silnika.
- Wydłuża okresy między wymianami oleju  
– dzięki długotrwałej stabilności, obniżonej zawartości popiołu i wskaźnikowi lepkości OW.
- Substancje dodatkowe utrzymują czystość silnika i zapobiegają tworzeniu się szlamu.

Zapytaj o najnowszy olej 0W-20 do Twojego silnika.  
Dzięki mniejszemu tarcia obniża zużycie paliwa.



Więcej informacji o całej ofercie na stronie [www.olejsilnikowyvw.pl](http://www.olejsilnikowyvw.pl).

Model: **Golf 1.2 TSI**  
Lata produkcji: **2009-2014**

Cena od: **499 zł**

Model: **Polo 1.2**  
Lata produkcji: **2009-2012**

Cena od: **499 zł**

## Wymiana oleju **w skrzyni DSG**

Zadbaj o skrzynię DSG w Twoim Volkswagencie.

Regularna wymiana oleju w automatycznej skrzyni biegów (dotyczy skrzyń DSG z tzw. „mokrym sprzęgłem”), zgodnie z zaleceniami Producenta, ma bardzo duże znaczenie:

- wydłuża żywotność tego podzespołu,
- utrzymuje odpowiednie parametry pracy,
- oczyszcza skrzynię z zanieczyszczeń.

Model: **Passat 2.0 TDI**  
Lata produkcji: **2008-2014**

Cena od: **1199 zł**

Model: **Golf 2.0 TDI**  
Lata produkcji: **2012-2019**

Cena od: **1099 zł**



A photograph of a mechanic with a beard and tattoos, wearing a grey long-sleeved shirt and blue overalls, working on the underside of a car. The car is elevated on a blue hydraulic lift. The mechanic is looking upwards and holding a tool. The background is dark, highlighting the car's components.

## Kontrola zawieszenia i układu kierowniczego

Zakres:

- sprawdzenie stanu wahaczy,
- kontrola tulei wahaczy i stabilizatora,
- ocena stanu amortyzatorów,
- sprawdzenie luzów w układzie kierowniczym.

Nasza cena

**od 99 zł**

## Geometria kół

Przy zleceniu geometrii kół,  
kontrola zawieszenia gratis!

Nasza cena

**od 49 zł**

Treść zawarta w broszurze ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Szczegółowe informacje o produktach i możliwościach ich zakupu uzyskują Państwo w Autoryzowanych Serwisach Volkswagena. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian. Przedstawione ceny są cenami sugerowanymi brutto i nie zawierają kosztów montażu, chyba że w opisie produktu zawarto taką informację. Oferta ważna od 01.06.2021 r. do 30.09.2021 r. lub do wyczerpania zapasów. Czerwiec 2021. Wydrukowano w Polsce.

### Autoryzowany Serwis Volkswagena

# Ignaszak

Al. Wojska Polskiego 5, Kalisz

tel.: 62 765 90 21

[www.ignaszak.pl](http://www.ignaszak.pl)